

PCB i isolerrutor

Isolerrutor levererade till den svenska marknaden fram till och med 1973 kan innehålla PCB. På distanslisten mellan glasen finns en stämpel med tillverkare och tillverkningsmånad/år. Om denna stämpling saknas eller är t.o.m. 1973 för svenska rutor och t.o.m. 1975 för norska rutor och rutan inte finns med i nedanstående förteckning över PCB-fria rutor, skall dessa behandlas som om de innehåller PCB. Om antalet tveksamma rutor är stort kan det löna sig med provtagning och ifall antalet är litet lönar det sig att betrakta dem som PCB-haltiga.

Följande rutor innehåller inte PCB

Aterphone	1957-1963
Br Böckmann	1975-
Emmaboda Glasverk	1961-1964
Emmaboda Glas AB	1973-
Gado	1954-1958
Gurus/Duotherm	1973-1991
Mega Butyl	1956-1969
Mega Butyl/silikon	1969-1977
Nordtermo/Astral	1973-
Polyglass	1973-
Polyverbel	1953-1961
Scanglas	1973-1976
Scanglas 5T Garanti	1972-1976
Schalke	1952-
Termopane (lödd)	1948-

Rutor med PCB

Artic	1973-1974
Br. Bøckmann	1970-1974
Cudo	1959-
Drammen	1967-1974
Emmaboda Glasverk	1965-1973
Frivaterm	1970-1974
Gurus/Duotherm	1953-1973
Hole Isoler	1972-1974
Li-therm	1972-1974
Masterpane	1968-1974
Multipane	1958-
Nordtermo/Astral	1969-1972
Nor-dan	1970-1974
Norsk Isoler (S?)	1973-1974
Norsk Isoler (HRI)	1970-1974
Norsk Isolerglass	1970-1974
Paulssons Glas	Uppgift saknas
Raufoss i Norge	Uppgift saknas
Riis Isoler	1973-1974
Sanko Isoler	1974
Scanglas, Sverige	1961-1973
Scanglas, Danmark	1969 - maj 1971
Scandiglass Norge	1972-1974
Swisstermo	1968-1972
Termonor	1973-1974
Østlandske	1970-1974

2014-02-14/JH